

浮きの数量集計表

施設名 ○○○

/棟名 ○○

方位 東面

/外壁仕上 モルタル下地

| No. | 浮き寸法 (m) | | 浮き面積 (m ²) | 外観目視法による劣化部 | 災害危険度大の壁 (有=○) | 補修等の必要性 (有=○) |
|-----|----------|------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 横 | 縦 | | | | |
| 1 | 1.50 | 2.50 | 3.750 | 欠損 | ○ | ○ |
| 2 | 1.50 | 0.83 | 1.245 | 白華現象(エフロエッセンス) | ○ | ○ |
| 3 | 0.40 | 0.20 | 0.080 | | ○ | |
| 4 | 0.20 | 0.90 | 0.180 | ひび割れ | ○ | |
| 5 | 0.80 | 4.00 | 3.200 | | ○ | ○ |
| 6 | 0.50 | 0.70 | 0.350 | 錆水の付着 | ○ | ○ |
| 7 | 2.40 | 0.20 | 0.480 | 白華現象(エフロエッセンス) | ○ | ○ |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

| 方位 | 浮き面積 (m ²) | 調査面積 (m ²) | 浮き率 (%) |
|----|------------------------|------------------------|---------|
| 東面 | 9.285 | | |